


Le sur-mesure

Vêtements

Plan directeur

**Guide technique de l'acheteur
pour l'approvisionnement, les
spécifications et la production**




Référentiels de production Zigpac




MOQ ultra-faible

Lancez la production à partir de exactement 1 pièce.



Réponse rapide

Délai de réponse standard d'1 heure ;
voie express de 5 minutes.



Approvisionnement
garanti

Tarifs directs usine et prix
compétitifs.

Matrice de sélection des catégories



T-shirts

Focus:Portée étendue



Campagnes Vêtements d'événement Objets promotionnels en grand volume



Polos

Focus:Identifiants professionnels



Uniformes du personnel
Vêtements professionnels
Personnel de vente



Sweats à capuche

Focus:Rétention à forte valeur



Lancements de merchandising premium
Campagnes par temps froid



Casquettes

Focus:Taille universelle




Accessoires complémentaires
Merchandising sans contrainte de taille

Le matériau et La triade des finitions

Résistance au lavage :
Durée de vie prévue et
fréquence de lavage.

Détail de l'illustration :
**Complexité, épaisseur de trait et
densité des couleurs.**

Type de tissu :
La structure matérielle
fondamentale.



Vérification cruciale :Le


**procédé d'impression choisi doit
s'accorder parfaitement avec le
tissage du tissu, la complexité des
détails de l'illustration et la
résistance au lavage requise.**

Spécifications de l'illustration et des tailles

Formats de fichiers :
Fournir impérativement des visuels vectoriels ou des fichiers d'impression en haute résolution.

.ai .eps

Coloris :Base
la couleur du vêtement et les coloris d'encre doivent être strictement confirmés avant la planification



Placement :


Paramètres exacts du placement physique par rapport à l'encolure/ aux coutures.

Répartition des tailles :

Le détail exact du tableau des tailles est requis pour l'outillage.


A bar chart with four orange bars of increasing height from left to right. Below the bars are the labels 'M', 'L', 'XL', and 'MLXL'. The chart is enclosed in a box with corner crop marks.

Facteurs de calcul du devis



Calendrier de production 8

Échantillonnage



Liste de contrôle RFQ pré-devis

- ☐ Cas d'usage principal et catégorie sélectionnés.
- ☐ Matériau et procédé d'impression alignés pour la durabilité.
- ☐ Illustration finalisée au format vectoriel ou haute résolution.
- ☐ Répartition exacte des tailles et coloris définie.
- ☐ Exigences d'emballage personnalisé définies.
- ☐ Risque évalué : échantillon requis ou passage direct en production en série ?

**Prêt pour la
production ?**

**Parlez à un
expert dès
aujourd'hui pour
finaliser votre
devis.**

