



Stickers gonflés personnalisés : le guide définitif de l'acheteur

**Un cadre stratégique d'approvisionnement
pour le choix de catégorie, les spécifications
et la préparation de la RFQ.**




PARCOURS DE PRODUCTION PERSONNALISÉE



PHASE 1: ALIGNEMENT DE LA CATÉGORIE

Adaptez l'utilisateur réel à la bonnet structure de sticker.



PHASE 2: CONCEPTION DES SPÉCIFICATIONS

Définissez les dimensions, l'orientation du matériau, la finition et le visuel.



PHASE 3: PRÉPARATION DU DEVIS Quantités cibles, emballage et soumission de la RFQ.




RÈGLE D'APPROVISIONNEMENT

Ne présumez pas de MoQ (quantité minimale de commande), délais, certifications ou conditions d'expédition fixes avant la revue finale des spécifications. Tous les détails logistiques dépendent entièrement des spécifications finales définies en Phase 2.


MATRICE DE DÉCISION PAR CATÉGORIE

GONFLÉ PERSONNALISÉ	DÉCOUPE PERSONNALISÉE	ÉTIQUETTE EN ROULEAU PERSONNALISÉES	TRANSFERT PERSONNALISÉ
 Profil 3D/tactile.	 Profil plat.	 Profil plat.	 Profil plat.
Idéal lorsque le projet exige spécifiquement du relief et une interaction physique premium, plutôt qu'une distribution à plat.	Préférable lorsqu'un large choix de matériaux et une distribution plate aux formes personnalisées sont nécessaires.	Préférable lorsque le projet exige volume, une application automatisée ou des scellés d'emballage sont requis.	Préférable pour des lettres autonomes complexes ou une application sur fond transparent.



Votre projet exige-t-il spécifiquement une structure 3D tactile ? Si OUI, choisissez les stickers gonflés.

DÉFINITION DES SPÉCIFICATIONS



DÉFINISSEZ L'ORIENTATION DU MATÉRIAU ET LA FINITION STRICTEMENT SELON L'ENVIRONNEMENT DE L'UTILISATEUR FINAL ET L'INTERACTION PHYSIQUE PRÉVUE.

Exigences de visuel et dimensions

Espace de travail filaire

Contour de découpe





Tableau des exigences



Dimensions cibles À fournir aux dimensions finales exactes (largeur x hauteur).




Structure Identifiez la complexité de la forme personnalisée.



Fichiers graphiques Fournissez des fichiers vectoriels prêts à produire ou des références visuelles très détaillées pour le devis. Un devis précis exige des références visuelles claires.

Variables logistiques


Stratégie de volume



Indiquez tôt la quantité cible. Le volume influence fortement le processus de production et l'efficacité de l'usine.

Rappel : Des MoQ très faibles peuvent être disponibles, mais les minimums finaux dépendent entièrement de la complexité des matériaux et finitions confirmés à l'Étape 2.

Stratégie d'emballage





Définissez le mode de livraison des stickers pour optimiser votre flux. Seront-ils emballés en vrac pour une pose interne ou nécessitent-ils un emballage individuel prêt à vendre ?

Contrôle pré-vol RFQ

Confirmez ces 7 variables pour obtenir rapidement un devis précis.

Tableau interactif

Liste des variables	Exigences supplémentaires
☐ Usage réel : Où cet article sera-t-il vu ou manipulé ? 	☐ Finition préférée : Texture de surface choisie (brillant, mat, etc.).  Brillant Mat
☐ Dimensions cibles : Mesure exacte définie Largeur x hauteur. 	☐ Quantité cible : Volume total estimé indiqué.  Unités
☐ Visuel : Fichier vectoriel ou référence visuelle claire jointe. 	☐ Emballage : Acheminement en vrac ou individuel indiqué. 
☐ Orientation du matériau : Exigences de la couche de base définies. 	

Une fois ces variables définies et soumises, le MOQ exact, le délai, les certifications et le prix final seront confirmés.