


Stickers de sceau de cire personnalisés

Dossier d'approvisionnement et
liste de contrôle avant RFQ




Type de document
:
Diagnostic de catégorie

Producteur :
Zigpac

Objectif :
**Approvisionnement
B2B**
et design de marque



La séquence de spécification



À retenir : Ignorer la séquence entraîne des devis inexacts. Terminez les trois phases avant de lancer une RFQ.

Validez l'adéquation de votre catégorie

Diagnostic de catégorie : sceaux de cire et options voisines

Stickers de sceau de cire personnalisés	Stickers découpés à la forme personnalisés	Étiquettes en rouleau personnalisées	Stickers de transfert personnalisés
La solution idéale convient lorsque le projet exige spécifiquement l'esthétique et l'application d'un sceau de cire classique et tactile. 	Changez d'option si la priorité est une forme personnalisée, des supports de matériaux précis ou la distribution individuelle d'exemplaires. 	Changez d'option si la priorité passe à une application en machine à grand volume ou au décollement manuel rapide. 	Changez d'option si le design exige des éléments isolés (décalcomanies) appliqués sans fond visible. 

Anatomie des spécifications physiques

Dimensions et structure

Définissez l'emprise dimensionnelle exacte et la profondeur structurelle.


Finition de surface

Déterminez la finition finale tactile et réfléchissante.


Orientation du matériau

Sélectionnez une composition de matériau de base adaptée à l'environnement de manipulation prévu.


• Environnement d'application
Où l'article sera-t-il vu ou manipulé ? L'usage réel détermine la durabilité requise du matériau.



Exigences opérationnelles et logistiques




L'entrée : visuel
Préparation du fichier graphique. Fournissez des formats prêts pour la production ou les références visuelles exactes requises pour la cartographie structurelle.



Le résultat : volume et emballage
Définissez précisément la quantité cible. Indiquez tout besoin d'emballage particulier (p. ex., lots spécifiques, couches protectrices) ayant un impact direct sur les coûts de production.

L'équation du devis et les risques de production



Règle d'approvisionnement cruciale : Ne présumez pas de mesures fixes avant l'examen final des spécifications. Les éléments suivants découlent de vos spécifications et ne sont pas des garanties universelles :

➤ Quantité minimale de commande (MOQ)

➤ Délais de production

➤ Certifications

➤ Conditions et coûts d'expédition

Liste de contrôle avant RFQ

Stratégie et caractéristiques physiques	Logistique et commercial
☐ Usage principal et environnement de manipulation confirmés. ☐ Catégorie des sceaux de cire validée face aux options voisines (découpé, rouleau, transfert) ☐ Dimensions exactes et structure cartographiées. ☐ Orientation du matériau et finition de surface sélectionnées.	☐ Fichier graphique prêt pour la production ou référence préparé. ☐ Quantité cible établie. ☐ Besoins spécifiques d'emballage et de mise en lots définis. ☐ Il est entendu que le MOQ et les délais attendent l'examen des spécifications.