

Sacs en papier couchés personnalisés ZIGPAC : le guide des spécifications B2B

Du cas d'utilisation à la demande d'offre : un cadre étape par étape pour finaliser vos exigences en matière d'emballage.

STRUCTUREL




Stratification brillante

MATRICE DE SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX

Élevé


Sac en papier




Définir l'application principale



Dimensions de l'architecture spatiale





La matrice des matériaux : pourquoi du papier couché ?



Finitions de surface pour papier couché




Préparation des œuvres d'art numériques

Nettoyer le fichier vectoriel  Fichiers vectoriels fortement préférés (AI, EPS, PDF) pour un rendu des bords impeccable.		Mauvais fichier d'illustration  Raster pixélisé, chevauchement de texte, et ligne de coupe incorrecte.	
Format : 		Espace colorimétrique :  Tous les fichiers doivent être intégrés CMJN (et non RVB) en correspondre avec précision sortie d'impression commerciale.	
Fichiers vectoriels fortement préférés (AI, EPS, PDF) pour garantir une qualité irréprochable rendu des bords sur enduit, surfaces non absorbantes.		 Saignement S : L'œuvre d'art doit s'étendre passé le désigné ligne de coupe si bord à bord l'impression est requise.	


Utilisez les directives artistiques de Zigpac et demandez un échantillon
et Preuves via l'Info Centre pour validation finale.

Ciblage du volume Logistique d'emballage



UNITÉ UNIQUE

Évaluer le volume total requis par équilibrer la durée de la campagne avec espace de stockage disponible en entrepôt. Les cycles de production en plus grand volume modifient économie unitaire.



CARTON PRINCIPAL

Définir les exigences de protection internes. Les options incluent le maître standard cartons, poly-sacs intérieurs de protection pour contrôle de l'humidité et emballé à plat livraison versus pré-assemblé



PALETTE PLEINE

Déterminer si la commande nécessite un gros volume expédition vers une distribution centrale expéditions fractionnées centrales ou complexes sur plusieurs points de vente. livraison structurée.

La liste de contrôle de préparation à la RFQ




La liste de contrôle de préparation à la RFQ

Compilez ces six points de données pour garantir le traitement des devis le plus rapide et le plus précis.

- ☒ 1. Profil spatial : dimensions finales explicitement indiquées comme L x Hx G.
- ☒ 2. Substrat : Papier couché sélectionné (plus le grammage de base ciblé/GSM).
- ☒ 3. Traitement de surface : Finition sélectionnée (Brillant, Mat, Spot UV, Feuille).
- ☒ 4. Matériel : Type de poignée spécifié (corde, ruban, torsadé, découpé).
- ☒ 5. Profil d'encre : complexité de l'illustration définie (nombre de couleurs, couverture totale de l'encre)
- ☒ 6. Logistique : quantité cible et destination de livraison principale établies.

Post-spécification :

Les derniers points de contrôle



Support Zigpac Comment souhaitez-vous parler ?

Prêt à monter vos sacs ? Contactez notre équipe avec votre liste de contrôle RFQ complétée.

