


Autocollants à gratter personnalisés

Guide d'achat définitif et
liste des spécifications




Confirmez la bonne catégorie

À gratter personnalisés	Découpés à la forme personnalisés	Étiquettes en rouleau personnalisées	Transferts personnalisés
Idéal pour : Révélations interactives, promotions et emballages ludiques.	Idéal pour : Distribution à l'unité et exigences précises de formes complexes.	Idéal pour : Traitement de grands volumes et pose automatique par machine.	Idéal pour : Lettrages et graphismes isolés sans couche de fond.
Atout clé : Masquage de surface.	Atout clé : Contours personnalisés.	Atout clé : Livraison en alimentation continue.	Atout clé : Intégration parfaite à la surface.

Si votre projet exige un masquage interactif de surface, choisissez les autocollants à gratter.
Sinon, explorez les catégories connexes.

6 points de contrôle pour un devis impeccable




Complétez les six points de spécification pour concilier vision créative et réalités de fabrication.

01 Usage / 02 Orientation matériau




01 Usage




Définissez l'environnement principal.
Sera-t-il manipulé dans un commerce,
envoyé directement ou appliqué sur
l'emballage du produit ? Les facteurs
environnementaux
déterminent les limites structurelles.

02 Matériau et finition



03 Formats cibles / 04 Préparation de la création


03 Format cible



Définissez les dimensions exactes (Largeur x Hauteur).

Les formats personnalisés influencent directement la viabilité structurelle, le rendement matière et la méthode de production.


04 Préparation de la création



Les fichiers graphiques doivent être strictement séparés. Distinguez clairement le graphisme de base imprimé de la zone à gratter superposée avec des couches structurelles indépendantes dans votre logiciel de création.

05 Échelle de quantité / 06 Mode de conditionnement


05 Quantité cible



Définissez le volume total d'unités requis.

Le volume détermine la méthode d'impression optimale (numérique ou offset) et les options structurelles disponibles.

06 Besoins de conditionnement



Précisez le format de livraison requis selon votre chaîne d'assemblage ou de distribution :

- Feuilles entières
- Découpes individuelles
- Kits de lots spécifiques

Contraintes de production : Inconnues avant devis

La finalisation des spécifications est obligatoire avant d'arrêter les conditions de fabrication. Ne présumez pas de paramètres fixes pour :



Quantités minimales de commande (MoQ). Varient selon le format final et le rendement matière.



Délais. Fortement dépendants de la capacité actuelle du site et de la disponibilité du matériau concerné.



Certifications. Doivent être rigoureusement vérifiées selon vos choix définitifs de matériaux.



Conditions d'expédition et tarifs. Entièrement déterminés par le volume final, packing

Prêt pour le devis de fabrication

Liste des spécifications

- ☒ 01. Usage défini
- ☒ 02. Matériau défini
- ☒ 03. Format exact confirmé
- ☒ 04. Création en couches prête
- ☒ 05. Quantité cible définie
- ☒ 06. Mode de conditionnement choisi

Prochaines étapes

Transmettez ces 6 données précises à votre interlocuteur Zigpac.

Cette fiche technique confirmée permet d'obtenir un devis de production précis et fiable et de fixer vos MoQ et délais spécifiques.



V1 A